

## Způsob hodnocení VPS

-2	potenciálně negativní vliv	B	bodový
-1	potenciálně mírně negativní vliv	L	lokální
0	bez vlivu	N	nadlokální
+1	potenciálně mírně pozitivní vliv		
+2	potenciálně pozitivní vliv		
?	nelze vyhodnotit		

## VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Poř. č.	Obyvatelstvo	Ovzduší	Voda	ZPF	PUPFL	Příroda, krajina, ekosystémy	Horninové prostředí	Památky, archeologická naleziště	Poznámka
<b>Doprava</b>									
D 1.1	+2/-2N	+2/-2N	-2N	-2N	-2N	-2N	-1B	0	
D 13	+2/-1B	+1/-1B	-1L	-1L	0	-1L	0	0	Koridor trasy v přírodním parku Střed Čech
D 22	+1B	+2/-1B	-1B	-1I	0	0	0	0	
D 29	+1B	+1B	-1B	-2B	0	0	0	0	
D 31	+1B	0	0	-1B	0	0	0	0	
D 32	+1B	0	-2B	-1B	0	0	0	0	Průchod ochranným pásmem vodárenského zdroje
D 37	0	0	0	-1B	0	-1B	0	0	Trasa vedena po hranici přírodního parku Džbány - Žebrák
D 43	+2/-1N	+2N	-2L	-2L	-2L	-2L	0	0	Zasahuje do lesních porostů zařazených do

Poř. č.	Obyvatelstvo	Ovzduší	Voda	ZPF	PUPFL	Příroda, krajina, ekosystémy	Horninové prostředí	Památky, archeologická naleziště	Poznámka
									kategorie les zvláštního určení, průchod ochranným pásmem 3.stupně, průchod záplavovým územím, zásah do lokálního biocentra, potenciálně negativní zásah do krajinného rázu
D 44	-1B	-1B	0	-1B	0	0	0	0	
D45	+2B	+2/-1B	-2B	-1B	-2B	-1B	0	+2B	Zásah do lesního porostu, potenciálně negativní zásah do krajinného rázu, kladně hodnoceno odvedení dopravy mimo obytné území a prostor městské památkové zóny
D 46	+1/-1B	+1/-1B	0	-2L	0	-1B	0	0	
D 47	+2B	+2/-1B	-2L	-2L	0	0	0	0	Stavba umístěna v blízkosti vodních zdrojů
D 48	0	0	0	-1B	0	0	0	0	
D 50	0	0	0	-1B	-1B	0	0	0	
<b>Vodní hospodářství</b>									
<i>Vodovody</i>									
V 3	+1L	0	0	0	0	0	0	0	
V 4	+1L	0	0	0	0	0	0	0	
V 5	+1L	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Kanalizace</i>									
K 1	+1B	0	+2L	0	0	0	0	0	
K 2	+1L	0	+2L	0	0	0	0	0	
K 3	+1L	0	+2L	0	0	0	0	0	
K 4	+1L	0	+2L	0	0	0	0	0	
<b>Energetika</b>									
E 1	+1L	0	0	0	0	0	0	0	
E 2	+1L	0	0	0	0	0	0	0	